

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de May de 15	C. Moctezuma esq. Manuel Esperón, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
01 de May de 15	C. República de Bolivia entre Matamoros y Altamirano, Col. Cumbres	Se reemplazo balastro a lámpara apagada	1 balastro 70w
01 de May de 15	Carr. 57 entre Guerrero e Insurgentes	Se metieron canillas en subestación que alimenta 2 superpostes, además se verificaron lámparas de los mismos	*****
04 de May de 15	Priv. Hidalgo fte. Al boliche, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w
04 de May de 15	C. Pinos, Col. Ojo de Agua	2 lámparas encendidas todo el día	2 fotoceldas 127v
04 de May de 15	C. Corregidora esq. Pinos, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 70w
04 de May de 15	C. Naranjos entre Altamirano y Matamoros, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
04 de May de 15	Comunidad de el Sacramento	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 socket mogul
04 de May de 15	C. San Antonio esq. San Bartolo, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
04 de May de 15	C. Arroyo entre Prol. Aldama y Bravo, Col. Rivas Guillen	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de May de 15	C. Ciprés esq. Pirules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de May de 15	Plaza de los Derechos Humanos, Col. Olivar de las Animas	Se verificó reporte de lámpara caída, se encontró que ya no estaba la luminaria por lo que solo se aislaron los cables del poste metálico	*****
05 de May de 15	C. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de May de 15	C. Regules, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de May de 15	C. Manuel Acuña, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de May de 15	Priv. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w
05 de May de 15	C. Venustiano Carranza, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de May de 15	C. Regules esq. 5 de Mayo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
05 de May de 15	C. Rigoberto Ochoa, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 150w
05 de May de 15	C. Paseo Ángel Veral, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 250w
05 de May de 15	Comunidad de Carbonera	Se reemplazó fotocelda de circuito de 5 luminarias encendidas todo el día, además se cambió fotocelda a un más encendida todo el día	1 fotocelda 127v, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de May de 15	Priv. Reforma entre Jaime Nunó y Altamirano, Zona Centro	Se reconectó lámpara apagada por falso contacto	*****
05 de May de 15	C. Filomeno Mata esq. Díaz Mirón, Col. Cumbres	Se reconectó lámpara apagada por falso contacto	*****
05 de May de 15	C. Bravo entre Reforma y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w (1/2 uso), 1 fotocelda 220v
05 de May de 15	C. Maximiliano entre 18 de Julio y 21 de Marzo, Fracc. Benito Juárez	Se accionó interruptor termomagnético de lámparas apagadas	*****
05 de May de 15	C. Lázaro Cárdenas, Col. Lázaro Cárdenas	Se verificó circuito reportado por CFE, se detectó que falta para su operación 1 preparación completa en 220v con relevador	*****
05 de May de 15	C. República de Honduras, Col. 22 de Mayo	Se verificó circuito reportado por CFE, se detectó que falta para su operación reconexión de lámparas a medidor	*****
05 de May de 15	Parque Álvaro Obregón	Se acudió para verificación de medidor de Alumbrado en conjunto con el personal de CFE	*****
05 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
05 de May de 15	C. Francisco Villa, Col. Cumbres Instalaciones de SEDENA	Se apoyó verificando instalaciones eléctricas, además se elaboró listado de material eléctrico faltante requerido para su reparación	*****
05 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 23 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
05 de May de 15	Col. Guadalupe de Juárez hasta San Pablo y de Camino Viejo a la Paz hasta Av. San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de May de 15	C. Leona Vicario fte. A Esc. Benemérito de las Américas, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 foco 100w (1/2 uso), 1 socket mogul
05 de May de 15	C. Álamos entre Independencia y Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 socket mogul (1/2 uso)
05 de May de 15	Prol. Libertad, Col. Olivar de las Animas	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
05 de May de 15	Col. Ampliación Antorchista, Antorchista, República tramo de la calle de Irapuato hacia el lado oriente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de May de 15	Blvd. Dr. Arroyo	Se reactivó circuito de lámparas apagado	*****
05 de May de 15	C. Campeche, Col. República	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que falta contrato de energía ante CFE por ser una obra nueva de electrificación	*****
05 de May de 15	C. Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
05 de May de 15	C. Nuevo Laredo esq. Sinaloa, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de May de 15	C. Durango esq. Tampico, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
05 de May de 15	C. Orizaba esq. Coahuila, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de May de 15	C. Wenceslao Victoria esq. Cd. Victoria, Col. Antorchista	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
05 de May de 15	C. Tlaxcala entre Tampico y Aguascalientes, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
05 de May de 15	C. Tlaxcala esq. Aguascalientes, Col. República	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 balastro 100w, 1 fotocelda 127v, 1 mt. De cable #12
06 de May de 15	C. San Miguel esq. Maroma, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
06 de May de 15	C. Mandarina esq. Limón, Col. Los Naranjos	Lámpara apagada	1 balastro 100w
06 de May de 15	Priv. Río Nilo, Col. Las Mitras	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de May de 15	2a. Priv. De la Juventud, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de May de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de May de 15	Comunidad de Rancho Nuevo	Se repararon 2 lámparas encendidas todo el día, de las cuáles 1 se flejó debido a que estaba apunto de caerse, además se reemplazó fotocelda a circuito de 7 lámparas apagadas y se cambio otra fotocelda a circuito de 6 lámparas encendidas todo el día	4 fotoceldas 127v, 1 base para fotocelda, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 1 mt. De cable #12
06 de May de 15	Comunidad de El Palmarito	2 Lámparas apagadas	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
06 de May de 15	C. Plan de Guadalupe, Col. Santana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de May de 15	C. California fte. Al Tanque, Col. La Lagunita	Se apoyó al Comité de Colonos de la Lagunita con la iluminación provisional por evento del día del niño	1 reflector 1500w A.M., 1 contacto doble polarizado con extensión
06 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 4 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
06 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 150w, 1 de 400w	*****
06 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 fotoceldas del material de desecho, no se logro recuperar ninguna	*****
06 de May de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, Lázaro Cárdenas, Juárez, María L. Castillo, Luis N. Morones, Fracc. El Pineño, Palma de Romero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de May de 15	C. Colombia entre Altamirano y Matamoros, Col. Las Cumbres	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 malla antivandálica

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de May de 15	C. Magnolia entre San Luis y Manzanilla, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w (1/2 uso), 1 foco 150w
06 de May de 15	C. Bustamante fte. A Rinconada de los Fresnos, Bustamante	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
06 de May de 15	Col. República tramo calle de Irapuato hacia lado poniente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
06 de May de 15	C. Baja California, Col. República	Se retiro reflector que se había colocado para evento	*****
06 de May de 15	C. Tlaxcala esq. Aguascalientes, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 100w (1/2 uso), 1 fotocelda 220v
06 de May de 15	C. Hidalgo fte. A Centro Social, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 250w
07 de May de 15	C. Regules esq. Jesús García	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
07 de May de 15	C. 5 de mayo entre Mariano Vázquez y Miguel Barragán	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
07 de May de 15	C. 16 de Septiembre entre Mariano Vázquez y Miguel Barragán	Lámpara apagada	1 foco 100w
07 de May de 15	C. Mariano Vázquez esq. 16 de Septiembre, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 foco 150w, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de May de 15	C. Guadalupe Vega Macías, Col. La Dichosa	Se reparó circuito de lámparas que tardan en apagarse	1 fotocelda 220v
07 de May de 15	C. Ramón López Velarde casi esq. Blvd. Carlos Lazo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se fabricaron tarimas para reacomodar material	*****
07 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 17 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
07 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
07 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logro recuperar ninguno	*****
07 de May de 15	Col. Los Naranjos, San Ramón	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de May de 15	Prol. Independencia a Sabinos y de Sabinos a Prol. Libertad, Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de May de 15	C. Limón S/N, Col. Los Naranjos	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de May de 15	C. San Juan, Fracc. San Ramón	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de May de 15	Prol. Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
07 de May de 15	Col. Las Vegas, Benito Juárez, Fracc. República, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de May de 15	C. Maximiliano, Fracc. Benito Juárez	Se activó interruptor termomagnético disparado de circuito de lámparas apagadas	*****
07 de May de 15	C. El Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Se verificó y localizó corto en circuito de lamparas apagadas, encontrándose falla en líneas de alimentación y bobina dañada	2 fotoceldas 220v, 3 mts. De cable #12
08 de May de 15	And. Gabriela Mistral, Inf. Bustamante	Se reemplazó balastro y foco de luminaria que generaba mucho ruido	1 balastro 250w, 1 foco 250w
08 de May de 15	Prol. Lázaro Cárdenas esq. Oro, Col. Minerales	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de May de 15	Paseo 5 de Mayo, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
08 de May de 15	C. Juárez, Colinas de la Paz	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
08 de May de 15	C. Betancourt entre Ignacio Ramírez y Librado Rivera	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
08 de May de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de May de 15	C. Ignacio Ramírez esq. Ángel Veral	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
08 de May de 15	C. Libertad esq. Calderón, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
08 de May de 15	C. Espuela, Fracc. El Gallo	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
08 de May de 15	C. Maximiliano, Fracc. Benito Juárez	Se localizó falla que generaba que el interruptor termomagnético de circuito se disparara, reparando acometida que rosaba el piloto y cambiando fotocelda	1 fotocelda 220v
08 de May de 15	C. Río Grijalva y Río Uzumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Se atendió reporte de 5 lámparas apagadas, se encontró que se robaron el medidor por lo que se realizaron conexiones en la base del socket	*****
08 de May de 15	Escuela Secundaria Federal Francisco Zarco	Se apoyó reparando luminaria en el auditorio del plantel	1 foco 400w A.M. (proporcionado por la institución)
08 de May de 15	C. Mangana entre Juan Sarabia y Lienzo Charro, Col. El Gallo	Se verificó funcionamiento de circuito	*****
08 de May de 15	C. Paulino Uriestegui esq. Saltillo, Col. República	Se verificó funcionamiento de circuito, remplazándose relevador dañado	1 relevador 30 Amp., 2 mts. De cable #10
08 de May de 15	C. Rigoberto Ochoa, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
08 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 250w	*****
08 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 33 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 3 de 127v, 1 de 220v	*****
08 de May de 15	C. Juárez esq. Mariano Vázquez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
08 de May de 15	C. Ángel Betancourt esq. Manuel F. Nava, Fracc. Matehuala	Lámpara apagada	1 foco 150w
08 de May de 15	C. República de Bolivia entre Matamoros y Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara apagada	1 balastro 70w (1/2 uso), 1 socket mogul (1/2 uso)
08 de May de 15	C. Río Bravo esq. Manuel Esperón, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de May de 15	C. Río Yaqui, Col. Las Mitras	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de May de 15	C. Moore entre Prol. Matamoros y Prol. Altamirano, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de May de 15	Camellón Héroes Potosinos, Col. La Providencia	Se verificó circuito de lámparas apagadas localizándose corto en arbotante, debido a cables quemados	*****
08 de May de 15	C. Bustamante fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se restableció circuito de 7 lámparas apagado solo con la fotocelda, debido a que la bobina se encontraba dañada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de May de 15	Comunidad de Puerto del Palmar	En el área de la Cancha se enderezó luminaria a punto de caerse	*****
08 de May de 15	C. Betancourt esq. Ignacio Ramírez	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
08 de May de 15	Plaza Guadalupe Macías atrás del Panteón Guadalupe, Inf. Fidel Velázquez	Se verificó y reparó corto, encontrándose falla en líneas de arbotante	1 fotocelda 220v
11 de May de 15	C. Fray Junípero esq. Margil, Fracc. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
11 de May de 15	C. Querétaro esq. Yucatán, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de May de 15	C. Mar Mediterráneo, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de May de 15	C. Plan de Ayala esq. Porfirio Díaz, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de May de 15	C. Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Se reconectó línea de alimentación de lámpara desconectada y además se reemplazó fotocelda	1 fotocelda 127v
11 de May de 15	2a. Priv. De Terán, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
11 de May de 15	Comunidad de la Minita	Se reemplazó balastro y fotocelda de circuito encendido todo el día	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de May de 15	Camino al Ojo de Agua curva después de la Gasolinera Jateño	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
11 de May de 15	And. Derecho de Huelga, Inf. Fidel Velázquez	Se cambio foco, además se encontró balastro cruzado en luminaria de la Plaza por lo que fue reemplazado	1 balastro 150w, 1 foco 150w
11 de May de 15	C. Mar Mediterráneo S/N, Col. La Lagunita	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
11 de May de 15	C. Durango, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
11 de May de 15	And. Derecho de Huelga	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
11 de May de 15	Priv. Miguel Ángel Asturias, Bustamante III	Se reemplazó relevador dañado de circuito de lámparas apagadas	1 relevador 220v
11 de May de 15	C. Congreso del Trabajo y And. Congreso del Trabajo, Inf. Fidel Velázquez	Se verificó y reparó circuito de lámparas apagadas	*****
11 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
11 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 2 de 400w	*****
11 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 35 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w	*****
11 de May de 15	C. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
11 de May de 15	C. Plata, Col. El Mineral	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
11 de May de 15	C. Paseo de los Olivos esq. Plata, Col. El Mineral	Lámpara apagada	1 foco 150w
11 de May de 15	C. Bravo, Col. Rivas Guillen	Lámpara luz tenue	1 foco 100w
11 de May de 15	Col. Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, se empezó Col. La Florida	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de May de 15	C. Paseo de los Pinos, Col. La Florida	Lámpara apagada	1 balastro 150w (1/2 uso)
11 de May de 15	C. Bronce, Col. El Mineral	Lámpara apagada	1 balastro 250w(1/2 uso), 1 foco 250w
12 de May de 15	Bldv. Turístico Carr. 57 entre Av. Roble hasta Hotel Capri	Se atendió reporte de lámparas apagadas realizándose excavación para localizar registros y ubicar líneas de alimentación, encontrándose una línea aterrizada	*****
12 de May de 15	C. Río Bravo esq. Rivas Guillen, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de May de 15	Comunidad de los Pocitos	Se verificaron y repararon un total de 19 luminarias	12 fotoceldas 127v, 10 focos 70w
12 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
12 de May de 15	Auditorio Municipal	Se apoyó reemplazando foco a proyector apagado	1 foco 1000w A.M.
12 de May de 15	Rastro Municipal	Se apoyó verificando falla en luminaria de poste exterior	1 foco 150w, 1 malla antivandálica
12 de May de 15	C. Guerrero esq. Culiacán, Col. República	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
12 de May de 15	C. Tamaulipas entre Chiapas y Guerrero, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de May de 15	C. Hidalgo fte. A Ramo33, Col. Ferrocarrilera	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v, 1 refractor de policarbonato
12 de May de 15	C. Mariano Mejía, entre Plan de Ayala y Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de May de 15	C. León esq. Tampico, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
12 de May de 15	C. Camino a Caleros esq. Cristo Rey entre Manuel Esperón y la Pila del Agua, Col. San Ángel	2 Lámparas rotas por vandalismo	2 focos 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de May de 15	Av. Villa Fontana, Col. Villa Fontana	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
12 de May de 15	C. Libertad entre Bustamante y Xicoténcatl, Zona Centro	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
13 de May de 15	Comunidad de San José de los Guajes	Se reinstaló lámpara que se había caído, además se repararon 13 luminarias	10 focos 70w, 4 fotoceldas 127v, 1 hebilla para 3/4, 1 mt. De fleje 3/4
13 de May de 15	Comunidad de San Antonio de las Barrancas	Se reinstaló lámpara que se había caído, además se repararon 22 luminarias	12 focos 70w, 1 socket mogul, 9 fotoceldas 127v, 3 acrílicos, 1 balastro 70w, 1 mt. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4, 2 mallas antivandálicas
13 de May de 15	Blvd. A Dr. Arroyo en el primer circuito de poniente a oriente	Se verificaron líneas de alimentación de registros a 14 postes, realizándose en 2 reemplazó de líneas dañadas	12 mts. De cable THW #10 (1/2 uso)
13 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
13 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se reacomodo material nuevo	*****
13 de May de 15	C. San Miguel esq. Prol. Aldama, Col. San Ángel	Se reconectó lámpara desconectada, además se tenso cable de alimentación	*****
13 de May de 15	C. Miguel Ángel Asturias, Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagado	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de May de 15	Bld. Turístico, Av. Robles, Av. Lerdo de Tejada, calle Chiapas, Ángel Veral, Camellón Héroes Potosinos, Bustamante, Parque Álvaro Obregón, Parque Vicente Guerrero, Plaza de Armas, Plaza Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de May de 15	C. Ignacio Ramírez esq. Blvd. Carlos Lazo	Se apoyó a Transito y Vialidad en el cambio de foco a semáforo	1 foco 60w
13 de May de 15	Bld. Carlos Lazo esq. Mariano Matamoros	Se apoyó a Transito y Vialidad en el cambio de foco a semáforo	1 foco 60w
13 de May de 15	C. Mariano Matamoros esq. Betancourt	Se apoyó a Transito y Vialidad en el cambio de foco a semáforo	1 foco 60w
14 de May de 15	C. Río Grijalva, Col. Manuel Moreno Torres	Se localizó y reparo corto encontrado en la línea de alimentación de fotocelda de circuito de lamparas apagadas	*****
14 de May de 15	C. Rangel entre Méndez y Jiménez, Zona Centro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
14 de May de 15	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 2 luminarias	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
14 de May de 15	Comunidad de la Caja	Se reemplazó fotocelda de circuito de 5 luminarias encendidas todo el día, además se cambió fotocelda a otra que prende y apaga	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
14 de May de 15	Comunidad de Pocitos entronque Carr. 57	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de May de 15	C. Nogal, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
14 de May de 15	Prol. Hidalgo esq. Francisco Villa, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
14 de May de 15	C. Paseo de los Olmos, Florida II	Se reemplazó fotocelda a circuito de 3 lámparas encendidas	1 fotocelda 220v
14 de May de 15	C. Minas del Ogarrio, Col. Las Golondrinas	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
14 de May de 15	C. 20 de Noviembre, Col. Obrera	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
14 de May de 15	C. 2 de Julio esq. Prol. Ciprés, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
14 de May de 15	Prol. Méndez, Col. La Providencia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
14 de May de 15	Prol. Méndez, Col. La Providencia	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
14 de May de 15	C. Texas esq. Altamirano, Col. San Isidro	Lámpara apagada	1 foco 70w
14 de May de 15	Priv. Orquídea esq. Francisco Villa, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de May de 15	Prol. Aldama esq. San Miguel, Col. San Ángel	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 malla antivandálica
14 de May de 15	C. Robles entre Cedros y Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 socket mogul
14 de May de 15	C. Santiago Vivanco entre Huizache y Lechuguilla, Col. Santa Martha	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
14 de May de 15	C. Robles esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
14 de May de 15	C. Manuel Esperón	Se reemplazo fotocelda de circuito de lámparas encendido todo el día	1 fotocelda 127v
14 de May de 15	C. Juan Francisco Estrada, Col. Guadalupe Tepeyac	Se reconectó luminaria desconectada	*****
14 de May de 15	C. San Martín esq. Prol. Aldama, Col. San Ángel	Se reconectaron 2 luminarias desconectadas	2 mts. De cable THW #14
14 de May de 15	Fracc. Kildum	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
14 de May de 15	Prol. Méndez esq. Prol. Ciprés, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
14 de May de 15	Prol. Ciprés esq. 2 de Julio, Col. La Providencia	Lámpara apagada	1 balastro 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de May de 15	C. Minas de San Agustín entre Paseo de los Olivos y Kildum, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 foco 150w
14 de May de 15	Av. Las Américas esq. Uruguay, Col. 22 de Mayo	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
15 de May de 15	Comunidad de Guadalupe de los Faz	Se repararon 4 luminarias y además se repuso 1 acrílico	4 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico
15 de May de 15	Comunidad de Noria de los Castillos	Se repararon 2 luminarias, además se podaron árboles que topaban con líneas secundarias	1 fotocelda 127v, 1 balastro 70w
15 de May de 15	Cancha, Col. Manuel Moreno Torres	Se reemplazo fotocelda de circuito de lámparas encendido todo el día	1 fotocelda 220v
15 de May de 15	C. Hilda Anderson, Col. La Dichosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
15 de May de 15	C. Maroma, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 balastro 70w
15 de May de 15	Terrenos de FEREMA	Se apoyó con la instalación de contactos y proyectores por evento de concentración de motociclistas	2 proyectores 1 de 1500w y 1 de 1000w, 300 mts. De cable THW #10, 1 swich 3x60 Amp., 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v, 1 fotocelda 220v
15 de May de 15	Col. Inf. Fidel Velázquez, Manuel Moreno Torres, Magisterial los Reyes, Florida I,II, Fracc. San Benito, Kildum, Villa Fontana	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de May de 15	C. Guerrero esq. 5 de Mayo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 socket mogul, 1 acrílico
18 de May de 15	C. Concepción entre Reforma y San Miguel, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
18 de May de 15	C. Mezquite esq. Bocanegra, Col. Santa Martha	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
18 de May de 15	C. Octavio Paz esq. Pascual Orozco, Col. La Dichosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato
18 de May de 15	C. San Andrés esq. San Gerónimo, Bustamante II	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de May de 15	C. San Andrés, Bustamante II	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
18 de May de 15	Comunidad de Santana	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
18 de May de 15	Comunidad de el Carmen	3 lámparas apagadas	1 foco 100w, 1 foco 70w, 4 fotoceldas 127v
18 de May de 15	C. Aramberri entre Bocanegra y Madero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
18 de May de 15	C. Aramberri esq. Bocanegra, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de May de 15	C. Santiago Vivanco entre Lechuguilla y Celulosa, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
18 de May de 15	SEDESOL	Se apoyó verificando falta de energía eléctrica en oficinas, se localizo corto en cuarto de baño, se desconecto y se dejo funcionando las instalaciones	*****
18 de May de 15	C. 1o. De Mayo entre Guerrero e Insurgentes, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
18 de May de 15	Plaza del Maestro	Se reemplazo interruptor termomagnético dañado de circuito de lámparas apagadas	1 interruptor termomagnético de 40 Amp.
18 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 29 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 4 de 100w, 2 de 150w, 2 de 400w	*****
18 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
18 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
18 de May de 15	C. Aramberri entre Bocanegra y Madero, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de May de 15	C. Escobedo esq. Constitución fte. A la Relojería, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de May de 15	C. Madero fte. Al Hotel Mesón del Tío Juan, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de May de 15	C. Bustamante esq. Villanueva, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
18 de May de 15	Detrás de la Iglesia Col. Ojo de Agua	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
19 de May de 15	C. Campeche, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
19 de May de 15	C. Campeche esq. Guerrero, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
19 de May de 15	C. Hermosillo esq. Irapuato, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de May de 15	C. Quintana Roo esq. Guerrero, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
19 de May de 15	Prol. Matamoros esq. México, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
19 de May de 15	C. Michoacán entre Irapuato y Guerrero, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de May de 15	C. Irapuato esq. Jalisco, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de May de 15	C. Irapuato esq. Quintana Roo, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de May de 15	C. San Luis entre Prol. Simón Bolívar y Priv. San Luis	Se retiro medidor que controla circuito de 4 luminarias por estar roto, se realizaron conexiones a base de socket	*****
19 de May de 15	Priv. San Luis, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 balastro 150w
19 de May de 15	Priv. San Luis, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de May de 15	C. Rigoberto Ochoa, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
19 de May de 15	C. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
19 de May de 15	C. Mexicana de Aviación esq. Lorenzo Díaz, Col. Aviación	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de May de 15	C. Mexicana de Aviación, Col. Aviación	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de May de 15	C. Taesa esq. Aeroméxico, Col. Aviación	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de May de 15	Comunidad de San José de los Sotoles	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de May de 15	C. Simón Bolívar entre Río Bravo y Antonio Plaza, Col. Juárez	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de May de 15	Priv. Rieles, Fracc. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 70w, 3 mts. De cable #14
19 de May de 15	C. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de May de 15	Comunidad de el Guerrero	2 Lámparas apagadas	2 focos 70w
19 de May de 15	Plaza Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
19 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 24 focos del material de desecho, se recuperaron 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 2 de 400w	*****
19 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
19 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 19 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 3 de 127v	*****
19 de May de 15	C. San Lorenzo, Col. Bustamante	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que la falla pertenecía CFE	*****
19 de May de 15	C. Irapuato hacia el oriente, Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de May de 15	C. Nuevo Laredo esq. Sinaloa, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de May de 15	C. Nayarit, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
19 de May de 15	C. Orizaba esq. Sinaloa, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
19 de May de 15	And. Gabriela Mistral, Inf. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de May de 15	C. Ciudad Victoria esq. 6 de Junio, Col. Antorchista	Se reactivo circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
19 de May de 15	Plaza Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se reactivo circuito de lámparas apagado	*****
19 de May de 15	Plaza Flores Magón, Inf. Fidel Velázquez	Se dirigieron reflectores	*****
20 de May de 15	Comunidad de el Mezquite	Se repararon un total de 10 luminarias	5 fotoceldas 127v, 5 focos 70w, 1 acrílico
20 de May de 15	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se reemplazo fotocelda de circuito de lámparas encendido todo el día, además a otra luminaria se le cambio fotocelda y se reconectó línea de alimentación de lámpara desconectada	2 fotoceldas 127v
20 de May de 15	C. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
20 de May de 15	Priv. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de May de 15	C. Sinaloa, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
20 de May de 15	C. Sinaloa esq. Nuevo León, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
20 de May de 15	Comunidad de Santa Brígida	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas, además se podaron ramas de árbol que pegaban en líneas secundarias	*****
20 de May de 15	Bld. De los Andes, Col. Ollería	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
20 de May de 15	Bld. De los Andes, Col. Ollería	Lámpara prende y apaga, además se podaron ramas de árbol que obstruían la luz de la lámpara	1 foco 250w
20 de May de 15	C. Nuevo León esq. Durango, Col. República	Se retiro nido de pájaro de luminaria, además se colocó acrílico	1 acrílico
20 de May de 15	C. 2 de Julio entre J. Clouthier y Vicente Fox, Fracc. Libertad	Lámpara apagada	1 foco 150w
20 de May de 15	C. Ciudad Juárez, Col. República	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Coahuila, Col. República,	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Distrito Federal, Col. República	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de May de 15	C. Sinaloa esq. Orizaba, Col. República	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Ciudad Victoria, Col. República	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Campeche, Col. República	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. León, Col. Antorchista	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	Priv. Nuevo Laredo, Col. República	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Mexicana de Aviación esq. Calle S/N, Col. Aviación (poste #4)	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Santa María, Col. Aviación (poste 5)	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Mexicana de Aviación S/N, Col. Aviación (poste A)	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Carpintero, Col. Bella Gaviota	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Pistache esq. Camino a Rancho Nuevo, Col. Bella Gaviota	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de May de 15	C. Camino Rancho Nuevo esq. Carpintero, Col. Bella Gaviota	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	Prol. Pinos, Col. Hacienda (poste #4)	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	C. Nicle esq. San Pedro, Col. Guadalupe	Se verifico funcionamiento de circuito de red nueva	*****
20 de May de 15	Av. Roble entre Lerdo de Tejada e Hidalgo	Se reacomodo encendido de fotocelda a circuito de lámparas apagadas	*****
20 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 2 de 150w, 1 de 250w, 2 de 400w	*****
20 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logro recuperar ninguno	*****
20 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 4 de 127v	*****
20 de May de 15	Col. Inf. Fidel Velázquez, Colinas de la Paz, Ollerías	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de May de 15	C. Sierra Vertientes esq. Blvd. De los Andes, Col. Ollería	Lámpara apagada	1 foco 150w
20 de May de 15	C. Cedros esq. Fresnos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de May de 15	C. Ciprés esq. Prol. Méndez, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
20 de May de 15	Col. República tramo calle de Irapuato hasta Tlaxcala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de May de 15	C. Irapuato esq. Michoacán, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
20 de May de 15	C. Roble esq. Lerdo de Tejada	Se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación de la mitad del circuito debido a que tenían sarro	*****
20 de May de 15	Procuraduría General de Justicia del Estado	Se apoyó verificando y localizando corto circuito, colocándose separador en líneas que estaban pegadas, se dejó funcionando correctamente	*****
21 de May de 15	C. Río Bravo, Col. Mitras	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
21 de May de 15	C. Camino Viejo a la Paz esq. San Juan Bautista, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
21 de May de 15	C. Villa Hidalgo esq. Av. La Paz, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
21 de May de 15	C. Villa Hidalgo esq. Xilitla, Fracc. Animas	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
21 de May de 15	C. Xilitla esq. Ciudad Valles, Fracc. Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de May de 15	Comunidad Guadalupe de los Faz	Se repararon 4 luminarias, 1 de conexiones	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
21 de May de 15	C. Xicoténcatl esq. San Pedro, Col. El Mirador	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de May de 15	C. Terán esq. 2a. Priv. De Terán, Col. San José	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
21 de May de 15	C. Altamirano, Col. Cumbres	Se reactivó circuito de 10 lámparas apagadas	*****
21 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
21 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 luminarias tipo suburbana, 3 de 70w en 127v, 2 de 100w en 220v	5 carcasas, 4 balastos 70w (1 salió defectuoso), 2 balastos 100w, 3 focos 70w, 2 focos 100w, 3 fotoceldas 127v, 2 fotoceldas 220v, 5 acrílicos, 5 brazos metálicos, 25 mts. Cable #16
21 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w, 1 de 150w	*****
21 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****
21 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se recuperaron 2 odómetros de 8 dañados	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de May de 15	C. Guadalupe de Juárez a San Agustín y de Camino Viejo a la Paz hasta Rivas Guillen	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de May de 15	C. Altamirano esq. Gardenia	Se verifico reporte de lámpara prende y apaga, se encontró que funcionaba de manera normal	*****
21 de May de 15	C. Negrete entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
22 de May de 15	C. Méndez esq. Juan de la Barrera, Col. Niños Héroe	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
22 de May de 15	C. Rayón entre Guerrero y Cuauhtémoc, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
22 de May de 15	CONALEP, Matehuala	Se apoyó reparando 2 lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v, 1 balastro 250w
22 de May de 15	C. Chihuahua entre Tabasco y Morelia, Col. República	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v, .50 cms. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
22 de May de 15	C. Quintana Roo entre Hidalgo e Irapuato	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v, .50 cms. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
22 de May de 15	Priv. Tomas Tello Rangel, Col. La Lagunita	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
22 de May de 15	C. Manuel Esperón, Fracc. Animas	Se reemplazó fotocelda a circuito de 14 lámparas apagadas	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de May de 15	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
22 de May de 15	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 socket mogul
22 de May de 15	Priv. Tomas Tello Rangel, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
22 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 70w en 127v	1 carcasa, 1 balastro 70w, 1 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 acrílico, 1 brazo metálico
22 de May de 15	Zona Centro	Se realizó recorrido para detectar lámparas encendidas todo el día	*****
22 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
22 de May de 15	DIF Municipal	Se apoyó verificando área de bodega que no tiene energía, se dejo listado de material requerido para su habilitación	*****
22 de May de 15	C. Fernando Amilpa, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se verificó solicitud de apoyó para colocar preparación de acometida	*****
22 de May de 15	Instalaciones de FEREMA	Se apoyó colocando centro de carga con térmico de 30 amp.y 1 contacto doble polarizado para evento "Papa al volante 4.0" organizado Car Club Calle 13	1 centro de carga de 30 amp., 1 contacto doble polarizado
22 de May de 15	C. Rayón	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de May de 15	C. Arrayanos esq. Laureles, Col. Olivar	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
22 de May de 15	C. Juárez a un costado de Funerales Matehuala	Se retiro luminaria quemada	*****
22 de May de 15	Fracc. Benito Juárez fte. Al Jardín de Niños	Se reemplazó fotocelda a circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
22 de May de 15	C. Altamirano entre Santiago Vivanco y Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
22 de May de 15	Fracc. Benito Juárez, Col. República Tramo de Toluca hasta Chiapas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de May de 15	And. Alfonso Reyes, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
25 de May de 15	Pablo R. Morales, Comunidad de la Misión	Se coloco base y fotocelda a circuito de lámparas apagadas, además se repararon 3 luminarias mas	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
25 de May de 15	Prol. Hidalgo entre Francisco Villa y Priv. San Agustín, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w
25 de May de 15	C. Betancourt esq. Ignacio Ramírez, Col. Ferrocarrilera	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
25 de May de 15	C. Regules entre Jesús García y Juan Sarabia, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de May de 15	C. Fresnos esq. Juan Sarabia, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	1 balastro 100w
25 de May de 15	Comunidad de Parritas	Se reemplazaron 2 fotoceldas a 2 circuitos, uno de estos debido a que se retiró bobina y se dejó funcionando con fotocelda, además se levantó línea de cable que se encontraba reventada y se repararon 5 luminarias	2 fotoceldas 127v, 2 focos 100w, 1 balastro 100w, 3 mts. De cable 1+1 #6
25 de May de 15	Comunidad de los Ángeles	Se repararon un total de 6 luminarias	4 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 socket mogul
25 de May de 15	C. Unión esq. Ciudad Victoria, Col. Ampliación Antorchista	Se reactivó circuito de lámparas apagadas	*****
25 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se trasladó material de desecho para su verificación	*****
25 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 brazo metálico
25 de May de 15	C. Pascual Gallegos esq. Ángel Veral	Se reconectó luminaria desconectada	*****
25 de May de 15	Costado poniente del Puente Interestatal	Se verificaron 2 subestaciones que operaron normalmente para evento del Festival del Desierto	*****
25 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 16 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 3 de 100w, 2 de 150w, 1 de 400w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
25 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v	*****
25 de May de 15	Col. Guadalupe de Juárez a la calle Guadalupe y de San Francisco a Rivas Guillen y Camino Viejo a la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
25 de May de 15	C. Juárez entre Ocampo y Xicoténcatl, Zona Centro	Se reinstaló cabeza de lámpara de 150w en 220v	1 cabeza de lámpara nueva de 150w en 220v, 6 mts. De cable #12
25 de May de 15	Prol. Arteaga S/N entre San Martin y San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v
25 de May de 15	C. Guadalupe entre San Martin y San Francisco, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 foco 100w, .50 mts. De cable #12
25 de May de 15	Prol. Manuel Acuña esq. San Martin, Col. Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
25 de May de 15	C. Matamoros esq. Ángel Veral, Col. Santa Martha	Se apoyó a Transito y Vialidad enderezando semáforo	*****
25 de May de 15	C. Paseo Ángel Veral fte. A Laboratorio de la Cruz, Col. Santa Martha	Se reconectó luminaria desconectada	*****
25 de May de 15	Col. San Ramón, Los Naranjos	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de May de 15	C. Lucha esq. Ciudad Victoria, Col. Ampliación Antorchista	Se reemplazo fotocelda a relevador de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
25 de May de 15	Comunidad de San José de las Trojes	Se reemplazó fotocelda a circuito de 6 lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
25 de May de 15	C. Unión, Col. Ampliación Antorchista	Se reemplazo fotocelda a relevador de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
25 de May de 15	C. Ciudad Victoria, Col. Ampliación Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
25 de May de 15	C. Ciudad Victoria, Col. Ampliación Antorchista	Se retiro nido de pájaro de luminaria	*****
25 de May de 15	C. Reforma esq. Altamirano, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de May de 15	And. Sebastián Guzmán, Col. La Dichosa	1 lámpara apagada y 2 lámparas prenden y apagan	1 balastro 250w, 2 focos 250w, 1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato
26 de May de 15	C. Carlos Vivanco, Col. Mitras	Se reemplazo fotocelda a relevador de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
26 de May de 15	C. Tlaxcala, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de May de 15	C. Fray Duran, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de May de 15	Carr. 57 Km 179 entronque Comunidad El Mezquite	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de May de 15	C. Río Nilo, Col. Mitras	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de May de 15	Comunidad de Pastoriza	Se repararon un total de 5 luminarias	3 focos 70w, 3 fotoceldas 127v
26 de May de 15	C. Río Yaqui esq. Carlos Vivanco, Col. Mitras	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 malla antivandálica
26 de May de 15	C. San Judas Tadeo, Col. Ampliación Guadalupe	Se reconectaron líneas de alimentación de lámpara apagada	*****
26 de May de 15	Comunidad de Parritas	Se reemplazaron balastros dañados a 2 luminarias	2 balastros 100w
26 de May de 15	C. Ceibas, Col. Olivar de las Animas	Se reemplazó balastro dañado a luminaria	1 balastro 100w
26 de May de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Se verificó funcionamiento del alumbrado del camellón, se encontró que todo funcionaba de manera normal	*****
26 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
26 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria tipo suburbana de 100w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 focos 100w, 1 fotocelda 220v, 1 brazo metálico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de May de 15	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de May de 15	Av. Martha de Vivanco fte. Fracc. San Benito	Lámpara apagada	1 balastro 150w
26 de May de 15	C. Francisco Villa, Col. Ojo de Agua	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
26 de May de 15	C. San Ramón, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de May de 15	C. Circuito las Haciendas, Fracc. San Benito	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
26 de May de 15	C. Circuito las Haciendas, Fracc. San Benito	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
26 de May de 15	Av. San Francisco, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
26 de May de 15	Fracc. El Gallo, Col. Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
26 de May de 15	C. Ocampo entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de May de 15	C. Damián Carmona, Col. Rivas Guillen	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de May de 15	C. Ceibas, Col. Olivar de las Animas	Se reinstaló luminaria de 100w en 220v, que se había caído	1 mt. De cable #12, 1 hebilla para 3/4, 1 mt. De fleje para 3/4
26 de May de 15	Priv. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de May de 15	Bldv. Héroes Potosinos	Se realizaron conexiones nuevas en las líneas de alimentación de 2 arbotantes	*****
27 de May de 15	Comunidad El Palmarito	Se repararon un total de 7 luminarias	2 focos 70w, 2 balastos 70w, 1 acrílico, 3 fotoceldas 127v
27 de May de 15	Comunidad de Puerto del Palmar	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
27 de May de 15	C. El Paso esq. San Antonio, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
27 de May de 15	Comunidad de las Peñitas	Se repararon un total de 4 luminarias, de las cuáles 2 de conexiones	2 focos 70w
27 de May de 15	C. Michoacán, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
27 de May de 15	Comunidad de Troje de los Moreno	Se reemplazaron 2 balastos a 2 luminarias de la cancha	2 balastos 150w
27 de May de 15	C. El Paso, Col. San Isidro	Se reconecto línea de alimentación de 2 luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de May de 15	C. Río Uzumacinta, Río Grijalva, Río Conchos, Col. Manuel Moreno Torres	Se colocaron puentes a base de socket de circuito de lámparas apagadas	*****
27 de May de 15	Comunidad de Santa Brígida	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de May de 15	Comunidad de Carbonera	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de May de 15	Comunidad de San Lorenzo	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas	*****
27 de May de 15	Plaza Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
27 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
27 de May de 15	Plazas Deportivas 1o. De Mayo, Col. Inf. Fidel Velázquez, Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se realizaron modificaciones a los controles del Alumbrado	*****
27 de May de 15	C. Lerdo de Tejada entre Librado Rivera e Ignacio Ramírez	Se instalaron líneas de alimentación de lámpara apagada	1 acrílico, 35 mts. De cable neutranel 2+1, 2 guardacabos, 2 conectores tipo cuña
27 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w, 1 de 250w	*****
27 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 18 fotoceldas del material de desecho, 3 de 127v, 1 de 220v	*****
27 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se armó 1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 carcasa, 1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico, 1 brazo metálico, 5 mts. De cable #16
27 de May de 15	Col. Colinas de la Paz, Lázaro Cárdenas, El Pineño, Juárez, Luis N. Morones, Fracc. El Pineño, Palma de Romero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
27 de May de 15	C. Lázaro Cárdenas, Col. Lázaro Cárdenas	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
27 de May de 15	C. Gobernadora, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
27 de May de 15	And. De los Alpes, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 socket mogul, 1 foco 250w, .30 cms. De cable #14
27 de May de 15	C. Jarrom entre Santander y Nefi, Col. Ojo de Agua	Se instaló 1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v	1 luminaria tipo suburbana completa de 100w en 220v, .50 cms. De fleje 3/4, 1 hebilla para 3/4
27 de May de 15	Priv. Paseo de la Reforma	Se verificó reporte de lámpara apagada, se encontró que estaba funcionando de manera normal	*****
27 de May de 15	C. Jesús García esq. Méndez	Se reconectó lámpara desconectada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de May de 15	C. Insurgentes, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w
27 de May de 15	C. Ma. Luisa Castillo esq. Diego Rivera, Col. Valle de la Dichosa	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w
27 de May de 15	C. Ocampo entre Escobedo e Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de May de 15	C. Gabriela Mistral, Bustamante III	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
27 de May de 15	C. Gabriela Mistral, Bustamante III	Se reactivó circuito de lámparas apagadas por interruptor termomagnético disparado	*****
27 de May de 15	C. Bustamante fte. A Rinconada de los Fresnos, Col. Bustamante	Se reemplazo pastilla termomagnética dañada de relevador de circuito de lámparas apagadas	1 pastilla termomagnetica 2X30 Amp., .20 cms. De Cable #12
28 de May de 15	Priv. Leyes de Reforma, Zona Centro	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 fotocelda 220v
28 de May de 15	C. Austria, Col. Las Mercedes	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
28 de May de 15	C. Juan Álvarez esq. Priv. Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
28 de May de 15	C. Paseo Ángel Veral, Col. Altamira	Lámpara apagada	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de May de 15	Comunidad de Santa Brígida	Lámpara apagada	1 balastro 70w
28 de May de 15	Comunidad de la Joya	Se repararon un total de 11 luminarias	6 focos 70w, 7 fotoceldas 127v, 1 foco 100w
28 de May de 15	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 3 luminarias, 1 encendida y 2 que prenden y apagan	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
28 de May de 15	Plaza del Maestro	Se realizó mantenimiento reparando 3 luminarias, además se coloco contacto	1 contacto doble polarizado, 2 focos 175w A.M. Compacto, 12 mts. De cable THW #14
28 de May de 15	Bodega de Alumbrado en el Auditorio Municipal	Se traslado material de desecho para su verificación	*****
28 de May de 15	Col.. Palma de Romero, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para verificar que estuvieran funcionando los medidores	*****
28 de May de 15	Instalaciones de FEREMA	Se retiro centro de carga con interruptor termomagnético y un contacto doble polarizado, que se había colocado para evento	*****
28 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 70w, 2 de 100w, 1 de 150w	*****
28 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 150w	*****
28 de May de 15	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de May de 15	Col. Cumbres, Santa Lucina, San Isidro, Fracc. Matehuala, Vista Hermosa, Jardín	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de May de 15	C. Mazapil entre Altamirano y Matamoros, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
28 de May de 15	C. Francisco Villa esq. Matamoros, Col. Cumbres	Se reconectó luminaria desconectada	.50 mts. De cable #12
28 de May de 15	C. Jacarandas, Col. Jardín	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico
28 de May de 15	C. Bustamante, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
28 de May de 15	C. Laureles esq. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
28 de May de 15	Col. Antorchista, Ampliación Antorchista, República de la calle de Irapuato hacia el lado poniente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de May de 15	C. Ciudad Victoria esq. Wenceslao Victoria, Col. Ampliación Antorchista	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 malla antivandálica, 1 acrílico
28 de May de 15	C. Aguascalientes, Col. Republica	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
28 de May de 15	C. Irapuato esq. Tamaulipas, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 balastro 100w, 1 foco 100w, 1 socket mogul

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de May de 15	Comunidad de El Palmarito	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 fotocelda 127v
29 de May de 15	Comunidad de San José de la Peña	Se reemplazó base y fotocelda a circuito de lámparas apagadas, además se reparo 1 lámpara encendida todo el día	1 base para fotocelda, 2 fotoceldas 127v, 2 mts. De cable #14
29 de May de 15	Pabellón de Ferema	Se apoyó a la Liga Infantil de Volibol reemplazando foco dañado, además se fijaron protecciones de ventanas	1 foco ahorrador 85w (proporcionado por la Liga Infantil de Volibol)
29 de May de 15	Auditorio Municipal	Se apoyó a Fomento Deportivo reemplazando contactos, tapas y rosetones dañados	4 contactos dobles polarizados, 12 tapas para contacto, 13 rosetones (proporcionado por Fomento Deportivo)
29 de May de 15	Col. San Francisco, Del Bosque	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de May de 15	C. María de Jesús Castillo esq. Blas Torres Martínez, Col. Del Bosque	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
29 de May de 15	C. Julián Carrillo esq. Prol. Terán, Col. San Francisco	Lámpara apagada	1 foco 150w
29 de May de 15	C. Luis Sánchez Armijo entre Terán y Blas Torres Martínez, Col. Del Bosque	Se reemplazo fotocelda de circuito de lámparas apagado	1 fotocelda 127v
29 de May de 15	Col. República del tramo de Irapuato hasta Nuevo León	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
29 de May de 15	C. Bustamante esq. Villanueva, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Mayo del 2015

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de May de 15	C. Quintana Roo entre Zacatecas y Querétaro, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
29 de May de 15	Carr. 57 fte. A Centro Social los Agaves	Se verifico reporte de lámpara apagada, no se encontró luminaria en el poste	*****
29 de May de 15	C. Tlaxcala, Col. República	Lámpara apagada	1 balastro 70w, .50 cms. De cable #12
29 de May de 15	C. Culiacán, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w